



TANTA SPORCIZIA ALL'INTERNO DELLE MASCHERE A RESPIRAZIONE ASSISTITA



Nell'ambito del nostro servizio di [testing dell'efficienza per maschere a respirazione assistita](#), ci troviamo di fronte anche a situazioni di contaminazione. Ci vengono consegnate per effettuarne la revisione (controllo della tenuta tramite dispositivo di prova con testa gonfiabile Testor, sostituzione di valvole e guarnizioni e verifica del corretto funzionamento di motore e batteria) apparecchi di protezione delle vie respiratorie **al cui interno a volte si rilevano pericolosi contaminanti**. Ciò è dovuto al fatto che gli operatori cercano soluzioni fai-da-te per effettuare la manutenzione delle maschere. Si informa che l'utilizzo di maschere revisionate da personale non esperto costituisce un grave pericolo per chi le indossa.

Per maggiori informazioni, consultate la [sezione dedicata del sito](#).



Nuova Iscrizione

VEDANI SRL - Via L. da Vinci 11 - 21023 Besozzo VA

Tel. 0332-772913 - Fax 0332 770764 - www.vedani.it - info@vedani.it

Informativa per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). State ricevendo questo messaggio in quanto il Vs. indirizzo di posta elettronica è conosciuto perché cliente e/o fornitore e/o espressamente autorizzati. Qualora non desideriate ricevere in futuro ulteriori comunicazioni ed informazioni commerciali, ed esercitare i diritti previsti dall'art. 7, cliccate qui sotto.

[CANCELLA ISCRIZIONE](#) | [UNSUBSCRIBE](#)

Email inviata con [HI-SENDER](#)